

# Conseils d'utilisation pour poinçonnage et formage

	<b>Poinçonnage / etampage</b>	<b>Découpage fin</b>	<b>Formage</b>	<b>Étirage / bridage</b>
<b>Acier non allié</b>	SUPERA Plus TiCN-MP	FEINAL Plus TiCN-MP	SUPERA Plus STARVlc	TiCN-MP STARVIC
<b>INOX</b>	SUPERA Tribo Plus STARVIC	FEINAL Tribo Plus	SUPERA Tribo Plus STARVlc	ALLVlc CrN
<b>Acier allié &lt; 400 Mpa (400N/mm2)</b>	SUPERA Plus TiCN-MP	FEINAL Plus TiCN-MP	SUPERA Plus STARVlc	TiCN-MP STARVIC
<b>Acier hautement allié &gt; 400 Mpa (400N/mm2)</b>	SUPERA Plus TiCN-MP	FEINAL Plus TiCN-MP	SUPERA Plus STARVlc	STARVlc SUPERA Tribo Plus
<b>Alliage de nickel / cobalt</b>	SUPERA Tribo Plus STARVIC	FEINAL Tribo Plus ZrN	SUPERA Tribo Plus STARVlc	STARVlc SUPERA Tribo Plus
<b>Titane</b>	SUPERA Tribo Plus STARVIC	FEINAL Tribo Plus ZrN	SUPERA Tribo Plus STARVlc	SUPERA Tribo Plus ZrN
<b>Aluminium</b>	ZrN DLC	ZrN DLC+	ZrN DLC+	ZrN DLC
<b>Bronze, cuivre</b>	TiCN-MP CrN	TiCN-MP CrN	TiCN-MP CrN	DLC CromVlc